























Planta Baixa de Corte	
Endereço: Alagadiço da Onça Canarana - BA	
RESP. TÉCNICO:	Data:
CREA:	Escala:





Planta Baixa de Corte	
Endereço: America Canarana - BA	
RESP. TÉCNICO:	Data:
CREA:	Escala:




Planta Baixa de Corte	
Endereço: Corredor Canarana - BA	
RESP. TÉCNICO:	Data:
CREA:	Escala:




Planta Baixa de Corte	
Endereço: Descoberto Canarana - BA	
RESP. TÉCNICO:	Data:
CREA:	Escala:




Corte : AA




Corte : BB



Corte - Banco




Vista frontal



Vista lateral



Alambrado Lateral



Alambrado Frontal





Portão em tubo de aço


Planta Baixa de Corte

Endereço: Lagoa da Bananinha Canarana - BA


RESP. TÉCNICO:	Data:
CREA:	Escala:




Corte : AA



Corte : BB




Corte - Banco




Vista frontal



Vista lateral



Alambrado Lateral



Alambrado Frontal



Portão em tubo de aço

Planta Baixa de Corte







Endereço: Tibúcius Canarana - BA

RESP. TÉCNICO:

Data:

CREA:

Escala:



Planta Baixa de Corte	
Endereço: Três Lagoas Canarana - BA	
RESP. TÉCNICO:	Data:
CREA:	Escala: